FTA

1、スポット溶接不具合による、単電池穴あき/液漏れ
2、検査作業ミスによる、単電池防爆弁穴あき/液漏れ

「充電出来ず」の要因分析、原因究明を行う